

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Gestione e Innovazione delle Tecnologie

U.O. Fisica Medica Ingegneria Clinica

Direttore: Stefano Sanniti

**Allegato 2 – Elenco Apparecchiature**

| AMBITO  | APP.               | MOD.            | tempo di intervento(h solari) | tempo di risoluzione (h solari) | scadenza garanzia | NOTE                                                                |
|---------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ravenna | TAVOLO OPERATORIO  | OPT 100         | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Ravenna | PIANO OPERATORIO   | A1 x OPT 100    | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Ravenna | PIANO OPERATORIO   | A1 x OPT 100    | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Ravenna | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Ravenna | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Ravenna | TAVOLO OPERATORIO  | OPT 80 EC 02/1  | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Ravenna | PIANO OPERATORIO   | x OPT 80        | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Ravenna | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 80  | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Ravenna | TAVOLO OPERATORIO  | OPT 80          | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Ravenna | PIANO OPERATORIO   | x OPT 80        | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Ravenna | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 80  | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |

Area Dipartimentale Gestione e Innovazione delle Tecnologie

U.O. Fisica medica Ingegneria Clinica

Direttore: Stefano Sanniti

Viale Ghirotti, 286 - 47521 Cesena (FC)

Tel. 0547.352984 / 394139 - Fax 0547.304172

e-mail: [fis.tec.ce@auslromagna.it](mailto:fis.tec.ce@auslromagna.it)

pec: [fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it](mailto:fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it)

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna


Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

C.F. e P.IVA 02483810392

Sito WEB: [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it)

e-Mail: [direzione.generale@auslromagna.it](mailto:direzione.generale@auslromagna.it)


Pec: [azienda@pec.auslromagna.it](mailto:azienda@pec.auslromagna.it)



| AMBITO | APP.              | MOD.         | tempo di intervento(h solari) | tempo di risoluzione (h solari) | scadenza garanzia | NOTE                                                                |
|--------|-------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Forlì  | TAVOLO OPERATORIO | OPT 100      | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | TAVOLO OPERATORIO | OPT 100      | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | TAVOLO OPERATORIO | OPT 100      | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | TAVOLO OPERATORIO | OPT 100      | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | TAVOLO OPERATORIO | OPT 100      | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | TAVOLO OPERATORIO | OPT 100      | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | TAVOLO OPERATORIO | OPT 70 A     | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | TAVOLO OPERATORIO | OPT 70 A     | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | TAVOLO OPERATORIO | OPT 70 A     | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | TAVOLO OPERATORIO | OPT 80       | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | TAVOLO OPERATORIO | OPT 80 B     | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | TAVOLO OPERATORIO | OPT 80 B     | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO  | A1 x OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO  | A1 x OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO                           |

**Area Dipartimentale Gestione e Innovazione delle Tecnologie**  
**U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica**  
 Direttore: Stefano Sanniti  
 Viale Ghirotti, 286 - 47521 Cesena (FC)  
 Tel. 0547.352984 / 352682 - Fax 0547.304172  
 e-mail: [fis.tec.ce@auslromagna.it](mailto:fis.tec.ce@auslromagna.it)  
 pec: [fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it](mailto:fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it)


**Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna**  
 Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)  
 C.F. e P.IVA 02483810392  
 Sito WEB: [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it)  
 e-Mail: [direzione.generale@auslromagna.it](mailto:direzione.generale@auslromagna.it)  
 Pec: [azienda@pec.auslromagna.it](mailto:azienda@pec.auslromagna.it)



|        |                  |              |                                     |                                       |                      | LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE                                                 |
|--------|------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| AMBITO | APP.             | MOD.         | tempo di<br>intervento(h<br>solari) | tempo di<br>risoluzione<br>(h solari) | scadenza<br>garanzia | NOTE                                                                         |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO | A1 x OPT 100 | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO | A1 x OPT 100 | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO | A1 x OPT 100 | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO | A1 x OPT 100 | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO | A1 x OPT 100 | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO | A2 x OPT 100 | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO | A2 x OPT 100 | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO | A2 x OPT 100 | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO | A2 x OPT 100 | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO | A2 x OPT 100 | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO | A2 x OPT 100 | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO | A2 x OPT 100 | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO | A2 x OPT 100 | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |

Area Dipartimentale Gestione e Innovazione delle Tecnologie  
U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica  
Direttore: Stefano Sanniti  
Viale Ghirotti, 286 - 47521 Cesena (FC)  
Tel. 0547.352984 / 352682 - Fax 0547.304172  
e-mail: [fis.tec.ce@auslromagna.it](mailto:fis.tec.ce@auslromagna.it)  
pec: [fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it](mailto:fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it)

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna  
Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)  
C.F. e P.IVA 02483810392  
Sito WEB: [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it)  
e-Mail: [direzione.generale@auslromagna.it](mailto:direzione.generale@auslromagna.it)  
Pec: [azienda@pec.auslromagna.it](mailto:azienda@pec.auslromagna.it)



| AMBITO | APP.               | MOD.            | tempo di intervento(h solari) | tempo di risoluzione (h solari) | scadenza garanzia | NOTE                                                                |
|--------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO | x PIANO OPT 100 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |

Area Dipartimentale Gestione e Innovazione delle Tecnologie

U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica

Direttore: Stefano Sanniti

Viale Ghirotti, 286 - 47521 Cesena (FC)

Tel. 0547.352984 / 352682 - Fax 0547.304172

e-mail: [fis.tec.ce@auslromagna.it](mailto:fis.tec.ce@auslromagna.it)

pec: [fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it](mailto:fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it)

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna


Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

C.F. e P.IVA 02483810392

Sito WEB: [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it)

e-Mail: [direzione.generale@auslromagna.it](mailto:direzione.generale@auslromagna.it)

Pec: [azienda@pec.auslromagna.it](mailto:azienda@pec.auslromagna.it)



|        |                       |                 |                                     |                                       |                      | LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE                                                 |
|--------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| AMBITO | APP.                  | MOD.            | tempo di<br>intervento(h<br>solari) | tempo di<br>risoluzione<br>(h solari) | scadenza<br>garanzia | NOTE                                                                         |
| Forlì  | CARRELLI<br>TRASPORTO | x PIANO OPT 100 | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO      | x OPT 80        | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO      | x OPT 80        | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO      | x OPT 80        | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO      | x OPT 80        | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO      | x OPT 80        | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO      | x OPT 80        | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO      | x OPT 80        | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO      | x OPT 80        | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO      | x OPT 80        | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | CARRELLI<br>TRASPORTO | x PIANO OPT 80  | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | CARRELLI<br>TRASPORTO | x PIANO OPT 80  | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | CARRELLI<br>TRASPORTO | x PIANO OPT 80  | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Forlì  | CARRELLI<br>TRASPORTO | x PIANO OPT 80  | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |

Area Dipartimentale Gestione e Innovazione delle Tecnologie

U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica

Direttore: Stefano Sanniti

Viale Ghirotti, 286 - 47521 Cesena (FC)

Tel. 0547.352984 / 352682 - Fax 0547.304172

e-mail: [fis.tec.ce@auslromagna.it](mailto:fis.tec.ce@auslromagna.it)

pec: [fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it](mailto:fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it)

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna


Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

C.F. e P.IVA 02483810392

Sito WEB: [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it)

e-Mail: [direzione.generale@auslromagna.it](mailto:direzione.generale@auslromagna.it)


Pec: [azienda@pec.auslromagna.it](mailto:azienda@pec.auslromagna.it)



| AMBITO | APP.                                   | MOD.           | tempo di intervento(h solari) | tempo di risoluzione (h solari) | scadenza garanzia | NOTE                                                                |
|--------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO                     | x PIANO OPT 80 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO                     | x PIANO OPT 80 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO                     | x PIANO OPT 80 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLI TRASPORTO                     | x PIANO OPT 80 | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | BARELLA                                | N.D.           | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | TAVOLO OPERATORIO                      | OPT 100        | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | TAVOLO OPERATORIO                      | OPT 100        | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO PER TAVOLO OPERATORIO | 8611000        | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO PER TAVOLO OPERATORIO | 8611000        | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO PER TAVOLO OPERATORIO | 8612000        | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | PIANO OPERATORIO PER TAVOLO OPERATORIO | 8612000        | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLO PER TAVOLO OPERATORIO         | 8660000        | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLO PER TAVOLO OPERATORIO         | 8660000        | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Forlì  | CARRELLO PER TAVOLO OPERATORIO         | 8660000        | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO                           |

Area Dipartimentale Gestione e Innovazione delle Tecnologie  
 U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica  
 Direttore: Stefano Sanniti  
 Viale Ghirotti, 286 - 47521 Cesena (FC)  
 Tel. 0547.352984 / 352682 - Fax 0547.304172  
 e-mail: [fis.tec.ce@auslromagna.it](mailto:fis.tec.ce@auslromagna.it)  
 pec: [fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it](mailto:fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it)


Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna  
 Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)  
 C.F. e P.IVA 02483810392  
 Sito WEB: [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it)  
 e-Mail: [direzione.generale@auslromagna.it](mailto:direzione.generale@auslromagna.it)  
 Pec: [azienda@pec.auslromagna.it](mailto:azienda@pec.auslromagna.it)



|        |                                   |           |                                     |                                       |                      | LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE                                                 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| AMBITO | APP.                              | MOD.      | tempo di<br>intervento(h<br>solari) | tempo di<br>risoluzione<br>(h solari) | scadenza<br>garanzia | NOTE                                                                         |
| Forlì  | CARRELLO PER<br>TAVOLO OPERATORIO | 8660000   | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Rimini | TAVOLO OPERATORIO                 | OPT VANTO | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Rimini | PIANO OPERATORIO                  | OPT VANTO | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Rimini | PIANO OPERATORIO                  | OPT VANTO | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Rimini | CARRELLI<br>TRASPORTO             | OPT VANTO | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Rimini | CARRELLI<br>TRASPORTO             | OPT VANTO | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Rimini | TAVOLO OPERATORIO                 | OPT VANTO | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Rimini | PIANO OPERATORIO                  | OPT VANTO | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Rimini | PIANO OPERATORIO                  | OPT VANTO | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Rimini | CARRELLI<br>TRASPORTO             | OPT VANTO | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Rimini | CARRELLI<br>TRASPORTO             | OPT VANTO | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Rimini | TAVOLO OPERATORIO                 | OPT VANTO | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| Rimini | PIANO OPERATORIO                  | OPT VANTO | 24                                  | 48                                    |                      | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |

Area Dipartimentale Gestione e Innovazione delle Tecnologie  
U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica  
Direttore: Stefano Sanniti  
Viale Ghirotti, 286 - 47521 Cesena (FC)  
Tel. 0547.352984 / 352682 - Fax 0547.304172  
e-mail: [fis.tec.ce@auslromagna.it](mailto:fis.tec.ce@auslromagna.it)  
pec: [fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it](mailto:fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it)


Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna  
Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)  
C.F. e P.IVA 02483810392  
Sito WEB: [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it)  
e-Mail: [direzione.generale@auslromagna.it](mailto:direzione.generale@auslromagna.it)  
Pec: [azienda@pec.auslromagna.it](mailto:azienda@pec.auslromagna.it)



| AMBITO  | APP.                                   | MOD.                   | tempo di intervento(h solari) | tempo di risoluzione (h solari) | scadenza garanzia | NOTE                                                                |
|---------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Rimini  | PIANO OPERATORIO                       | OPT VANTO              | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Rimini  | CARRELLI TRASPORTO                     | OPT VANTO              | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Rimini  | CARRELLI TRASPORTO                     | OPT VANTO              | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Rimini  | TAVOLO OPERATORIO                      | OPT VANTO              | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Rimini  | PIANO OPERATORIO                       | OPT VANTO              | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Rimini  | CARRELLI TRASPORTO                     | OPT VANTO              | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Rimini  | TAVOLO OPERATORIO                      | OPT 100 PLUS           | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Rimini  | PIANO OPERATORIO                       | OPT 100/1 I05          | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Rimini  | TAVOLO OPERATORIO                      | OPT 100 PLUS           | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| Rimini  | TAVOLO OPERATORIO                      | OPT VITA               | 24                            | 48                              |                   | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RAVENNA | PIANO OPERATORIO PER TAVOLO OPERATORIO | 881200001 VANTO II     | 24                            | 48                              | 01/08/2029        | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RAVENNA | TAVOLO OPERATORIO                      | COLONNA VANTO II BASIC | 24                            | 48                              | 01/08/2029        | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RAVENNA | CARRELLO PER TAVOLO OPERATORIO         | 8860000                | 24                            | 48                              | 01/08/2029        | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RAVENNA | TAVOLO OPERATORIO                      | COLONNA VANTO II BASIC | 24                            | 48                              | 01/08/2029        | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO                           |

Area Dipartimentale Gestione e Innovazione delle Tecnologie  
 U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica  
 Direttore: Stefano Sanniti  
 Viale Ghirotti, 286 - 47521 Cesena (FC)  
 Tel. 0547.352984 / 352682 - Fax 0547.304172  
 e-mail: [fis.tec.ce@auslromagna.it](mailto:fis.tec.ce@auslromagna.it)  
 pec: [fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it](mailto:fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it)


Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna  
 Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)  
 C.F. e P.IVA 02483810392  
 Sito WEB: [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it)  
 e-Mail: [direzione.generale@auslromagna.it](mailto:direzione.generale@auslromagna.it)  
 Pec: [azienda@pec.auslromagna.it](mailto:azienda@pec.auslromagna.it)



|         |                                              |                           |                                     |                                       |                      | LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE                                                 |
|---------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| AMBITO  | APP.                                         | MOD.                      | tempo di<br>intervento(h<br>solari) | tempo di<br>risoluzione<br>(h solari) | scadenza<br>garanzia | NOTE                                                                         |
| RAVENNA | CARRELLO PER<br>TAVOLO OPERATORIO            | 8860000                   | 24                                  | 48                                    | 01/08/2029           | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| RAVENNA | PIANO OPERATORIO<br>PER TAVOLO<br>OPERATORIO | 881200001 VANTO<br>II     | 24                                  | 48                                    | 01/08/2029           | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| RAVENNA | PIANO OPERATORIO<br>PER TAVOLO<br>OPERATORIO | 881200001 VANTO<br>II     | 24                                  | 48                                    | 01/08/2029           | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| RAVENNA | CARRELLO PER<br>TAVOLO OPERATORIO            | 8860000                   | 24                                  | 48                                    | 01/08/2029           | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| RAVENNA | CARRELLO PER<br>TAVOLO OPERATORIO            | 8860000                   | 24                                  | 48                                    | 01/08/2029           | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| RAVENNA | CARRELLO PER<br>TAVOLO OPERATORIO            | 8860000                   | 24                                  | 48                                    | 01/08/2029           | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| RAVENNA | PIANO OPERATORIO<br>PER TAVOLO<br>OPERATORIO | 881200001 VANTO<br>II     | 24                                  | 48                                    | 01/08/2029           | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| RAVENNA | TAVOLO OPERATORIO                            | COLONNA VANTO<br>II BASIC | 24                                  | 48                                    | 01/08/2029           | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| RAVENNA | PIANO OPERATORIO<br>PER TAVOLO<br>OPERATORIO | 881200001 VANTO<br>II     | 24                                  | 48                                    | 01/08/2029           | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| RAVENNA | CARRELLO PER<br>TAVOLO OPERATORIO            | 8860000                   | 24                                  | 48                                    | 01/08/2029           | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| RAVENNA | PIANO OPERATORIO<br>PER TAVOLO<br>OPERATORIO | 881200001 VANTO<br>II     | 24                                  | 48                                    | 01/08/2029           | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| RAVENNA | PIANO OPERATORIO<br>PER TAVOLO<br>OPERATORIO | 881200001 VANTO<br>II     | 24                                  | 48                                    | 15/01/2031           | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |
| RAVENNA | CARRELLO PER<br>TAVOLO OPERATORIO            | 8860000                   | 24                                  | 48                                    | 15/01/2031           | FORNITURA MULETTO SE<br>NON RIPARABILE ENTRO<br>LE TEMPISTICHE<br>DICHiarATE |

Area Dipartimentale Gestione e Innovazione delle Tecnologie  
U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica  
Direttore: Stefano Sanniti  
Viale Ghirotti, 286 - 47521 Cesena (FC)  
Tel. 0547.352984 / 352682 - Fax 0547.304172  
e-mail: [fis.tec.ce@auslromagna.it](mailto:fis.tec.ce@auslromagna.it)  
pec: [fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it](mailto:fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it)


Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna  
Sede legale: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA)  
C.F. e P.IVA 02483810392  
Sito WEB: [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it)  
e-Mail: [direzione.generale@auslromagna.it](mailto:direzione.generale@auslromagna.it)  
Pec: [azienda@pec.auslromagna.it](mailto:azienda@pec.auslromagna.it)



| AMBITO  | APP.                                   | MOD.                      | tempo di intervento(h solari) | tempo di risoluzione (h solari) | scadenza garanzia | NOTE                                                                |
|---------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| RAVENNA | PIANO OPERATORIO PER TAVOLO OPERATORIO | 881200001 VANTO II        | 24                            | 48                              | 15/01/2031        | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RAVENNA | CARRELLO PER TAVOLO OPERATORIO         | 88600000                  | 24                            | 48                              | 15/01/2031        | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RAVENNA | CARRELLO PER TAVOLO OPERATORIO         | 88600000                  | 24                            | 48                              | 15/01/2031        | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RAVENNA | PIANO OPERATORIO PER TAVOLO OPERATORIO | 881200001 VANTO II        | 24                            | 48                              | 15/01/2031        | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RAVENNA | CARRELLO PER TAVOLO OPERATORIO         | 88600000                  | 24                            | 48                              | 15/01/2031        | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RAVENNA | PIANO OPERATORIO PER TAVOLO OPERATORIO | 881200001 VANTO II        | 24                            | 48                              | 15/01/2031        | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RAVENNA | PIANO OPERATORIO PER TAVOLO OPERATORIO | 881200001 VANTO II        | 24                            | 48                              | 15/01/2031        | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RAVENNA | CARRELLO PER TAVOLO OPERATORIO         | 88600000                  | 24                            | 48                              | 15/01/2031        | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RAVENNA | TAVOLO OPERATORIO                      | COLONNA VANTO II PLUS TOP | 24                            | 48                              | 15/01/2031        | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RAVENNA | CARRELLO PER TAVOLO OPERATORIO         | 88600000                  | 24                            | 48                              | 15/01/2031        | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RAVENNA | PIANO OPERATORIO PER TAVOLO OPERATORIO | 881200001 VANTO II        | 24                            | 48                              | 15/01/2031        | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RAVENNA | TAVOLO OPERATORIO                      | COLONNA VANTO II PLUS TOP | 24                            | 48                              | 15/01/2031        | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RAVENNA | TAVOLO OPERATORIO                      | COLONNA VANTO II PLUS TOP | 24                            | 48                              | 15/01/2031        | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RIMINI  | PIANO OPERATORIO PER TAVOLO            | 881200001 VANTO II        | 24                            | 48                              | 25/01/2031        | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO                           |

Area Dipartimentale Gestione e Innovazione delle Tecnologie  
 U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica  
 Direttore: Stefano Sanniti  
 Viale Ghirotti, 286 - 47521 Cesena (FC)  
 Tel. 0547.352984 / 352682 - Fax 0547.304172  
 e-mail: [fis.tec.ce@auslromagna.it](mailto:fis.tec.ce@auslromagna.it)  
 pec: [fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it](mailto:fisica.tecnologie@pec.auslromagna.it)

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna  
 Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)  
 C.F. e P.IVA 02483810392  
 Sito WEB: [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it)  
 e-Mail: [direzione.generale@auslromagna.it](mailto:direzione.generale@auslromagna.it)  
 Pec: [azienda@pec.auslromagna.it](mailto:azienda@pec.auslromagna.it)



|               |                                        |                           |                                      |                                        |                          |                                                                     |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|               | OPERATORIO                             |                           |                                      |                                        |                          | LE TEMPISTICHE DICHIARATE                                           |
| <b>AMBITO</b> | <b>APP.</b>                            | <b>MOD.</b>               | <b>tempo di intervento(h solari)</b> | <b>tempo di risoluzione (h solari)</b> | <b>scadenza garanzia</b> | <b>NOTE</b>                                                         |
| RIMINI        | CARRELLO PER TAVOLO OPERATORIO         | 8860000                   | 24                                   | 48                                     | 25/01/2031               | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RIMINI        | PIANO OPERATORIO PER TAVOLO OPERATORIO | 881200001 VANTO II        | 24                                   | 48                                     | 25/01/2031               | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RIMINI        | TAVOLO OPERATORIO                      | COLONNA VANTO II PLUS TOP | 24                                   | 48                                     | 25/01/2031               | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |
| RIMINI        | CARRELLO PER TAVOLO OPERATORIO         | 8860000                   | 24                                   | 48                                     | 25/01/2031               | FORNITURA MULETTO SE NON RIPARABILE ENTRO LE TEMPISTICHE DICHIARATE |