Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche
U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti
direttore: Dr. Ing. Claudio Pinamonti

CHIARIMENTO N. 7

In relazione alla richiesta pervenuta in data 10/09/2019 si comunica quanto segue:

- QUESITO:

1)Vista la risposta al quesito PI260290-19 si chiede sulla base di quali parametri sono stati formulati i prezzi a base d'asta, infatti senza poter consultare un elenco , ancorchè approssimativo, dei modelli e marche presenti non si può avere né un riferimento dei prezzi delle parti di ricambio, né sapere se il produttore esiste ancora e quindi c'è la possibilità di reperire i ricambi; allo stesso tempo ricambi simili, ma di marche diverse hanno consistenti disparità di prezzo

2) Nei letti da degenza cosa si intende per blocco comandi pediera? (in quanto ci risulta che il blocco comandi pediera sia disponibile solo sui letti a movimentazione elettrica).

3) Con quale criterio sono stati formulati i prezzi visto che:
• indicate la sostituzione di pompe pneumatiche a € 80,00 per letti e lettini da visita, quando queste hanno costi di almeno il triplo, di contro il pistone, cioè la molla a gas, per l'alzata e la discesa dello schienale delle poltrone relax a € 120,00.
• indicate a € 30,00 l'intervento manutentivo base delle carrozzine, intendendo compreso nel prezzo la sostituzione di camere d'aria e coperture, quando il costo di questi ricambi è superiore alla tariffa, senza considerare l'eventualità peggiorativa in cui ci siano da sostituire gli anelli in gomma piena.
• indicare a € 80,00 la sostituzione di 4 ruote girevoli con freno nelle barelle, quando si tratta di ruote di diametro mm 200 che costano il doppio; prova della incongruità è che indicate a € 76,00 la sostituzione completa delle ruote girevoli nelle carrozzine e seggette, quando nel caso della carrozzina sono 2 senza freni e nel caso della seggetta sono 4 di diametro massimo 125 mm delle quali solo 2 con freni.

- CHIARIMENTO:

1) Come da chiarimento n. 1, non ci sono elenchi di modelli e marche vista la varietà presente nelle strutture sanitarie. Pur comprendendo che marche diverse possono avere prezzi diversi per ricambi simili, i prezzi posti in gara

sono da intendersi validi per le varie marche e modelli presenti nelle strutture AUSL della Romagna.
2) I letti oggetto di intervento sono solo quelli non motorizzati, per comandi pedierera si intendono quindi i comandi meccanici a pedale
3) I prezzi posti in gara sono stati ritenuti congrui per la tipologia degli interventi; l'impresa che, fatte le proprie valutazioni, vorrà formulare un'offerta economica, dovrà basarsi sui prezzi riportati nell'elenco prezzi.

Distinti saluti.

Il R.U.P.

Ing. Romano Rosetti

U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti – sede di Forlì
Via Carlo Forlanini, 34 – 47121 Forlì
Tel. +39.0543.731500 – Fax +39.0543.738667
e-mail: servizio.tecnico.fo@auslromagna.it
PEC: servizio.tecnico@pec.ausl.fo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale Via De Gasperi 8 - 48121 Ravenna
Partita Iva n. 02483810392 – Codice Fiscale n. 02483810392
Sito internet: www.auslromagna.it
PEC : azienda@pec.auslromagna.it