

TRASMESA A:
ING. MONTALTI, ING. PETRANI, DOTT. SOSTI
IN DATA 4/1



ENAC

Protocollo del 03/01/2017

0000597/TNE

Direzione Operazioni
Nord-Est

Spett.le

Gestore Elisuperficie "Ospedale Bufalini" di Cesena
Zugarelli Luciano

grupposerviziassociati@legalmail.it

e p.c.

Ospedale Bufalini
Unità Operativa Tecnico Patrimoniale
viale Ghirotti 286
47521 Cesena
Resp.: Ing. Montalti Alessandra
Tel: 0547 352141

a.montalti@ausl-cesena.emr.it

e p.c.

Direzione Aeroportuale Nord - est

Oggetto: Elisuperficie in elevazione con attività notturna "OSPEDALE BUFALINI".
Rinnovo autorizzazione all'uso.

Si fa riferimento alla verifica effettuata dal professionista di questa Direzione per il rinnovo dell'autorizzazione dell'elisuperficie in oggetto.
Ciò premesso e vista la relazione sugli esiti della verifica effettuata in data 14/12/2016 che si allega in copia, si rinnova l'autorizzazione all'uso dell'elisuperficie.
Si richiede l'adempimento delle prescrizioni riportate nella citata relazione entro 120 giorni dalla presente dandone riscontro alla scrivente Direzione.

Resta ovviamente nella responsabilità della S.V. mantenere l'infrastruttura, la segnaletica, le dotazioni e gli ostacoli circostanti, nella consistenza e nello stato anche di efficienza riscontrato in sede di sopralluogo.

Distinti saluti

A.U.S.L. della Romagna

Prot: 2017/0002324/A
del 04/01/2017


12.1.5

Per il Direttore l.a.

Ing. Claudio Eminente

Ing. Corrado Caranfa

GRI





Autorizzazione n. 328

Ai sensi del D. M. 1 febbraio 2006

Considerate

- la documentazione presentata ;
- le valutazioni effettuate

si autorizza la gestione e l'uso dell'elisuperficie

OSPEDALE BUFALINI Cesena

Per le seguenti attività: ELEVAZIONE con attività NOTTURNA

CONDIZIONI:

L'autorizzazione resta valida per la durata di tre anni, salvo rinnovo, ovvero sospensione o revoca.

L'ENAC può limitare, sospendere o revocare l'autorizzazione anche qualora il gestore non sia in grado di dimostrare o l'ENAC rilevi che non sia assicurata la rispondenza ai requisiti applicabili o sia pregiudicata la sicurezza delle operazioni.


Edizione n.: 2/2016

Data: 19/12/2016

Direzione Operazioni Nord - Est

Il Direttore

Ing. Claudio Eminente



ID	Ref.to	Requisito o aspetto indagato	Status		Evidenze	Status di implementazione	Note e commenti	rilievo significativo per il rinnovo
			IS	ON				
23	APT 36 allegato 10	correttezza dati pubblicati sul sito ENAC	X			<input checked="" type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non applicabile		
24		completezza dati pubblicati sul sito ENAC	X			<input checked="" type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non applicabile		

note:

non si riscontrano particolari criticità, necessario installare UPS per garantire continuità assoluta 120 gg

FOGLIO DA INVIARE AL GESTORE CON LA LETTERA DI RINNOVO

parere finale rinnovo	
positivo	
negativo	
positivo con prescrizioni	X

allegati: 2 attestati abilitazione antincendio

foto
altro

firma incaricati del rinnovo:

p.i. Maurizio Griletti

14/12/2016

presenti oltre il gestore:

ing. Alessandra Monatti Uff. Tecnico Azienda ULSS

dati fattura:

Gruppo servizi associati spa - p.i. 01484180391 - via di Cervara 143/B-C 00165 Roma