

LISTINO RICAMBI

SISTEMI DI PUNTAMENTO OCULARE ASSEMBLATI:

HELPIEYE TM5, HELPIEYE EYEGAZE, HELPIEYE HIRU

Sostituzione tablet con staffa per il posizionamento della tecnologia di puntamento e dorsino compatibile con i sistemi di posizionamento già di vs proprietà

HELPI TABLET 13: € 2.900,00+IVA (sconto 10%)

HELPI TABLET 15: € 4.200,00+IVA (sconto 10%)

HELPI TABLET 17: € 4.200,00+IVA (sconto 10%)

SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE TELECAMERE:

TM5: € 3.500,00+IVA (sconto 10%) fino ad esaurimento

EYEGAZE: € 6.900,00+IVA (sconto 10%)

ILLUMINATORE EYEGAZE: € 690,00+IVA (sconto 10%)

CORPO OTTICA TELECAMERA EYEGAZE: € 1.900,00+IVA (sconto 10%)

TELECAMERA HIRU: € 3.900,00+IVA (sconto 10%)

PACCHETTO CONTROLLO AMBIENTALE:

TRASMETTITORE RADIO / INFRAROSSI E SISTEMA DI CHIAMATA € 650,00+IVA (sconto 10%)

RICAMBI HELPIEYEON:

SOSTITUZIONE TABLET: € 4.500,00+IVA (sconto 10%)

SOSTITUZIONE TELECAMERA: € 3.500,00+IVA (sconto 10%)

RICAMBI HELPIEYE GRIDPAD:

SOSTITUZIONE TABLET: € 4.500,00+IVA (sconto 10%)

SOSTITUZIONE TELECAMERA: € 3.500,00+IVA (sconto 10%)