


Dettaglio "C"



ATTENZIONE:
PER UN CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLA
PIASTRA SOTTOPAVIMENTO codice RDTA117, SI
DEVE UTILIZZARE LA DIMA MECALL P/N RDTA03.
(vedi EIDOS Service Manual sect. 5)

— SICUREZZA PORTA

▲ LAMPADA DI SEGNALEZIONE

⌂ PULSANTE D'EMERGENZA H=1700mm

Modifiche		denominazione modifica	offerta:
Rev	Data		
B	04/12/2012	Aggiornato a seguito di nuovo layout ricevuto dal geom. Boldrini.	D. Cervini
A	24/10/2012	Aggiornato a seguito accordi con Ing. Camlini.	D. Cervini
scala 1 : 50		Denominazione Trasferimento EIDOS 3000 da ex sala 2 di PS a diagnostica "A"+"L" OSPEDALE degli INFERMI - RIMINI (FIX PIASTRA SOTTO)	offerta: del: Tavola 4 di 4
data	14/10/2011		
firma	D.CERVINI		
visto			

MECALL

Via Negrelli, 55 LISSONE (MI) (ITALY)
Tel. (039) 24.315.1 Fax (039) 46.48.19

disegno n°
IMP1120B