



Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche

Struttura Complessa Manutenzione e Gestione Immobili ed Impianti

direttore: Dr Ing. Claudio Pinamonti

CHIARIMENTO

Con riferimento alla gara in oggetto si chiede di precisare se la realizzazione della nuova montante di collegamento dell'anello di distribuzione tra il locale osmosi e le sale dialisi è da realizzarsi internamente o esternamente all'edificio.

RISPOSTA

La realizzazione della nuova montante all'interno è possibile ma difficoltosa e crea numerose interferenze con le attività sanitarie esistenti. E' quindi da preferire la realizzazione della nuova montante all'esterno dell'edificio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Simona Boschetti

Ravenna 02.03.2018