

Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche
U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti
Direttore f.f.: Dr Ing. Simona Boschetti

CHIARIMENTO N. 2

In relazione alla richiesta pervenuta in data 06/04/2020 si comunica quanto segue:

- QUESITO:

All'interno del gruppo frigo deve essere presente la pompa di circolazione? se si deve avere caratteristiche particolari?

- CHIARIMENTO:

Non serve alcuna pompa di circolazione in quanto il gruppo verrà collegato ad un circuito esistente già completo di pompe.

Distinti saluti.

Il R.U.P.
Ing. Simona Boschetti