

Risposta	Risposta
<p>Ai sensi dell'art.29 del DL 4 del 27/01/2022 vi invitiamo ad inserire nel disciplinare, perché obbligatoria, la clausola revisionale dei prezzi anche in considerazione del fatto che il prezzo a base d'asta, rispetto a identica indagine di mercato del 2019, è stato abbassato del 12% (prezzo 2019 pari a EUR 2.200). La riduzione di prezzo ci sembra quantomeno anacronistica in una situazione economica mondiale come quella che attualmente stiamo vivendo, caratterizzata dal continuo aumento dei prezzi delle materie prime alimentato da ultimo anche da una guerra.</p>	<p>Si comunica che si procederà ad una revisione del prezzo unitario a base d'asta, in considerazione dell'attuale situazione economica.</p> <p>La lettera invito prevederà una clausola di revisione prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, let a) del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto divenuta obbligatoria ai sensi dell'art.29 del DL 4 del 27/01/2022.</p>
<p>IL PRESENTE QUESITO ANNULLA E SOSTITUISCE IL QUESITO N.PI055913-22 DEL 9/3/22.</p> <p>Considerata la tipologia di ausilio, in grado di supportare la postura anche di soggetti con elevata compromissione e disabilità conseguente a patologie neurologiche e/o sindromiche, ad esiti di GCLA (Gravi Cerebrolesioni Acquisite) così come a traumi e politraumi di varia natura, la seduta basculante Juditta necessita, per la sua messa in opera, della prestazione di un professionista sanitario abilitato dal SSN, trattandosi di attività che richiedono un background professionale e di competenze specifiche, così come riportato, dal DPCM 12 gennaio 2017 (allegato 12, art. 1, comma 6 e art. 17, comma 4 del DPCM).</p> <p>Questa figura professionale dovrà provvedere a valutare, assieme al team dei professionisti sanitari che concorrono alla realizzazione del progetto riabilitativo, le necessità cliniche, riabilitative e funzionali del soggetto, e quindi individuare la misura e configurazione più appropriate per l'adattamento alle necessità riabilitativo/funzionali e alla morfologia della persona con disabilità.</p> <p>Per tale motivo riteniamo improprio l'inserimento di una carrozzina con le caratteristiche della carrozzina Juditta nell'elenco 2b del DPCM sopra citato, che non prevede la prestazione del professionista abilitato dal SSN a servizio della sua fornitura.</p>	<p>Nel capitolato tecnico si è tenuto conto delle necessità di regolazione ed adattamento ed infatti è stato richiesto di prevedere la consegna ed installazione a domicilio con Tecnico Ortopedico. I tempi e la tipologia di servizio offerto sarà anche oggetto di valutazione qualitativa della offerta stessa. Si evidenzia che anche per altre tipologie di ausili inseriti nell'allegato 2b è possibile chiedere il servizio di tecnico ortopedico anche se non espressamente previsto dal DPCM 12 gennaio 2017.</p>
<p>IL PRESENTE QUESITO ANNULLA E SOSTITUISCE IL QUESITO N.PI055919-22 DEL 9/3/22.</p> <p>Il cod ISO 12.22.18.009 identifica una carrozzina basculante destinata sì ad assistiti con una scarsissima mobilità residua ma con caratteristiche tecniche di base altamente inferiori alle caratteristiche proprie della carrozzina Juditta. Il codice 12.22.18.009 prevede infatti lo schienale imbottito regolabile solo in inclinazione e non in altezza come invece quello di Juditta, così come il poggiatesta regolabile solo in altezza e non in traslazione laterale, il sedile non regolabile alle caratteristiche morfologiche dell'assistito, i poggiapiedi separati regolabili solo in altezza e non in flessione, le fiancate con lato interno imbottito, senza specificare che siano ribaltabili per consentire i trasferimenti laterali della persona con disabilità.</p> <p>Inoltre, date le caratteristiche specifiche dei materiali che compongono schienale e seduta di Juditta, in grado di concorrere a prevenire l'insorgenza di lesioni cutanee da pressione, può essere indicata anche per assistiti che necessitano di uno stazionamento prolungato o permanente in carrozzina o a letto, con diversi gradi di disabilità adattandosi anche ai casi più complessi.</p> <p>Riteniamo pertanto che il cod. 12.22.18.012 carrozzina a spinta con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione regolabile sia più pertinente</p>	<p>SI ritiene che il codice ISO individuato in capitolato tecnico possa essere congruo con la tipologia di prodotto ai fini della offerta, infatti anche il codice 12.22.18.012 proposto non rappresenta al 100% le caratteristiche del prodotto Juditta. I requisiti tecnici indicati nel capitolato tecnico rappresentano le caratteristiche migliorative su cui verrà fatta la valutazione di qualità.</p>